

N°

FC 16044

N° Client. 410LA276

TVA Intracommuna

Date : vendredi 2

nce

AGE

RM

GE

CAIRE A RECEPTION

Désignation

Quantit

P.U. Bru

SEB. + J. MG TYPE MOTEUR 18K4F

IMMATRICULATION : BQ-184-GH

KILOMETRAGE : 61923

KIT DISTRIBUTION REF GATEK015497XS

1,00

98,00

JEU DE VIS KS 258084

1,00

89,85

PORT USINE PIECES

1,00

25,00

SURFACAGE CULASSE ESSENCE ALUMINIUM

1,00

65,00

HEURE MAIN D'OEUVRE GARAGE

10,00

38,00

DEMONTAGE REMONTAGE DE LA CULASSE SUR  
VEHICULE, DEMONTAGE CULASSE, CARTER,  
PALIER ARBRE A CAMES, POUSSOIRS ET REMONTAGE  
COMPLET DE LA CULASSE

\*\*\*\*\*

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

HUILE MOTEUR 10W40

4,00

7,50

TAXE GENERALE SUR ACTIVITE

4,00

0,04

JOINT DE VIDANGE

1,00

0,68

FILTRE A HUILE REF PURFLS802

1,00

5,40

LIQUIDE REFROIDISSEMENT

8,00

2,74

HEURE MAIN D'OEUVRE GARAGE

0,60

38,00

FAIRE LA VIDANGE, CHANGER FILTRE A HUILE ET REFAIRE  
NIVEAU LIQUIDE

REFROIDISSEMENT

NOUS AVONS ETE OBLIGE DE VOUS FAIRE LA VIDANGE,  
CAR IL Y AVAIT DE L'EAU DANS  
L'HUILE.